

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Bắc Thăng Long có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự toán bảo dưỡng, sửa chữa trang bị tại đơn vị với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Bắc Thăng Long - Tổ 18 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người trực tiếp nhận báo giá:

Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Liên hệ Kỹ sư Tuấn Anh, Thoa)

Số điện thoại: 096 5630830. Email: vttbytbvbt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng gửi theo địa chỉ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế.

Bệnh viện Bắc Thăng Long - Tổ 18 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.

- Bản mềm gửi theo địa chỉ email: vttbytbvbt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 06/12/2024 đến trước 17h ngày 16/12/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16/12/2024.

Thư mời này đã được đăng tải trên Website bệnh viện theo địa chỉ:
<http://benhvienbachthanglong.org.vn>.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Tình trạng thiết bị
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy thể vật tư, linh kiện cho Máy cộng hưởng từ Model: Airis Vento Hãng sản xuất: Hitachi/Nhật Năm sản xuất: 2011	Sửa chữa, thay thế bảo dưỡng	1	Bệnh viện Bắc Thăng Long	Hiện tại máy không chụp được đang báo lỗi



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế vật tư, linh kiện Máy siêu âm màu 4D Model: F37 Hãng sản xuất: Hitachi/Nhật Năm sản xuất: 2018	Sửa chữa, thay thế bảo dưỡng	1	Bệnh viện Bắc Thăng Long	Hiện tại máy không siêu âm được đang báo lỗi
3	Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế vật tư, linh kiện Máy siêu âm Doppler màu Model: LOGIQF6 Hãng sản xuất: GE/ Trung Quốc Năm sản xuất: 2016	Sửa chữa, thay thế bảo dưỡng	1	Bệnh viện Bắc Thăng Long	Hiện tại máy không siêu âm được đang báo lỗi
4	Dịch vụ sửa chữa, thay thế vật tư linh kiện cho Dây nội soi dạ dày Model: CV 140 Hãng sản xuất: Olympus/Nhật	Sửa chữa, thay thế bảo dưỡng	1	Bệnh viện Bắc Thăng Long	Hiện tại bộ phận dây cơ Up-Down không hoạt động được
5	Dịch vụ sửa chữa, thay thế vật tư linh kiện cho Dây nội soi đại tràng: Model: EC-530 WI Hãng sản xuất: Fujifilm/Nhật	Sửa chữa, thay thế bảo dưỡng	1	Bệnh viện Bắc Thăng Long	Hiện tại bộ phận dây cơ Up-Down không hoạt động được

Lưu ý: Căn cứ nội dung của Yêu cầu báo giá, các đơn vị cung cấp dịch vụ đến Bệnh viện để kiểm tra, khảo sát thực tế để cung cấp Báo giá dịch vụ cho phù hợp.

Các tài liệu gửi kèm theo Báo giá:

- Biên bản kiểm tra khảo sát thực tế có sự giám sát của khoa phòng sử dụng (*chi tiết các lỗi cần sửa chữa, khắc phục*);
- Giấy phép đăng ký kinh doanh; Tài liệu liên quan đến các nội dung chào giá (nếu có).

Kính mong các đơn vị tham gia và cung cấp tài liệu.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải Website);
- Lưu: VT-TBYT, VT.



Vũ Thành Chung